

Diduga Dikerjakan Asal-Asalan, Kondisi Gedung Rawatan Paru RSUD M Zein Painan Retak Hingga Air Kamar Mandi Merembes

Didi Someldi Putra, S.AP - PESSEL.REDAKSISATU.CO.ID

Apr 2, 2021 - 19:43



PESISIR SELATAN - Kondisi gedung Rawatan Paru RSUD Dr M Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami retak rambut di beberapa titik, selain itu air kamar mandi juga merembes, padahal pekerjaan gedung ini baru diselesaikan pada 29 Desember 2020.

Selain diduga dikerjakan asal-asalan, kondisi gedung saat ini juga diduga kuat akibat tidak terselenggaranya pengawasan yang memadai.

Proyek gedung rawatan Paru RSUD Dr M Zein Painan dibangun dengan anggaran Rp6,7 miliar, dan dimulai pada 03 Juli 2020 oleh PT Debitindo Jaya.



Khusus air kamar mandi yang merembes terjadi di beberapa titik mulai dari kamar mandi di lantai satu, sampai kamar mandi di lantai tiga yang merembes ke lantai dua.

Berikutnya yang paling mencolok ialah nama gedung yang semula bertuliskan "GEDUNG PARU" dengan huruf timbul, menjadi "G DUNG PA U".

"Kondisi ini sudah menjadi perbincangan yang sangat umum bagi kami para keluarga pasien," kata seorang warga, Nurtini di lokasi.